



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51  
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51  
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51  
тел: 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кнингисеппского района**  
188480, Ленинградская обл., г. Кнингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95  
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

**Предписание № 2-18-83-06/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Кнингисеппский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов» (ЛОГБУ «Кнингисеппский ДИ»)  
ИНН 4707017542**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Кнингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баташева Анатолия Владимировича № 2-18-83-06 от 25 января 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 ч. 00 мин. «10» февраля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 года Баташевым Анатолием Владимировичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кнингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, Макаровой Ксении Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кнингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая проверка объекта защиты – учреждения социального обслуживания ЛОГБУ «Кнингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Ленинградская область, Кнингисеппский район, пос. Кнингисеппский, дом 10

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**совместно с директором ЛОГБУ «Кнингисеппский ДИ» Титойкиной Ольгой Николаевной, заместителем директора ЛОГБУ «Кнингисеппский ДИ» Филоновой Татьяной Павловной**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и	Срок	Отметка
---	-----------------------------------	------------------------	------	---------

п/п	безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	устранения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в подвальном этаже здания в помещениях, двери которых имеют предел огнестойкости EI30 или EI60, не установлены противопожарные нормально открытые клапаны на воздуховодах систем вентиляции в местах пересечения ими противопожарных преград.</li> </ul>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, Свод правил - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.10(в), п. 6.11, п. 6.12, п. 6.22</p>	<p>31.08.2021 года</p>	
2.	<p>Проверяемым лицом в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-дверь производственного помещения (гладильной) не имеет требуемого предела огнестойкости.</li> </ul>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1, ч.13 ст.88; Свод правил - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6</p>	<p>31.08.2021 года</p>	
3.	<p>Проверяемым лицом в пределах их</p>	<p>Федеральный закон от</p>	<p>31.08.2021</p>	



	компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах подвального этажа составляет менее 1,0 м, с учетом уменьшения ширины коридора на ширину дверного полотна из-за двустороннего расположения дверей.	22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3, 4.3.4	года	
4.	Проверяемым лицом в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - наружная теплоизоляция стен фасадной системы выполнена из полимерных материалов, не относящихся к классу конструктивной пожарной опасности строительных конструкций К0	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ч. 4 ст.4, Свод правил – СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.3	31.08.2021 года	
5.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР РФ) п. 17(б)	31.08.2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баташев Анатолий Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




«25» февраля 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Макарова Ксения Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«25» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директора ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  
Титойкина Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

√ «25» 02 2021 г.

